

Fédération allemande de parachutisme a.e. (DVF)

Aéro-Club d'Allemagne a.e. (DAeC) Bureau d'aéronefs sportifs (Luftsportgeräte-Büro)

Fédération d'examineurs indépendants d'aéronefs sportifs a.e. (Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät VuPL)

**BULLETIN DE SECURITE
pour sacs/harnais**

Date : 15.03.2013

Numéro : 02/2013

Référence : Service Bulletin # SPSB 008 Sun Path

Matériel concerné : Tous sacs/harnais Javelin fabriqués et livrés de jan. 2009 à fév. 2012

Statut : Mesure contraignante

Raison : Des sacs/harnais avec des longueurs incorrectes de câbles de poignée de libération ont été livrés. Ces câbles peuvent provoquer l'ouverture du secours avant la libération de la voile principale.

Action : Faire contrôler les longueurs de câbles de la poignée de libération (voir annexe) par un plieur-réparateurs ou un plieur pour tiers.

Application : Avant le prochain saut !

Remarques : Mesurer les longueurs des deux câbles de la poignée de libération (décrit dans l'annexe de Sun Path). Différencier le côté avec le RSL et le côté sans RSL. Le procédé de mesurage est décrit dans l'annexe. Le tableau démontre les valeurs correctes. Modifier la longueur ou changer le câble de libération si besoin.

**Documentation : Inscrire dans le document du sac/harnais :
BS n° 02/2013 (câbles de la poignée de libération) effectué
Nom, signature, date, timbre**

Diffusion : Pliers-réparateurs, plieurs pour tiers, distributeurs, clubs, centres de saut

Dresde, le 15 mars 2013

Service technique DFV

Ralf Homuth, chef du secrétariat VuPL